

16º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 25/07/2025

- Atividades executadas no período
 - Execuções de:
 - Vigas e pilares
 - Forma de vigas e pilares
 - Canaletas para travamento de paredes
 - Concretagem das canaletas, vigas e pilares
 - Assentamento de alvenaria de bloco cerâmico
 - Cortes de parede para elétrica
 - Chumbação de caixinhas e conduítes para elétrica
- Observações:
 - A estrutura (tesouras) metálicas da estrutura de cobertura já foram devidamente entregues e estão armazenadas no local da obra

- Fotos da obra:







