



36º - Relatório de obra

- Dados da obra:

- Câmara Municipal de Pindorama
- Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
- Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 12/12/2025

- Atividades executadas no período

- Instalação dos contra-marcos e batentes de madeira
- Calhas, rufos e contra-rufos
- Reboque
- Elétrica

- Observações:

- Foi avisado novamente o eng. Marcel da prefeitura sobre o problema de entupimento da boca de lobo da rua
- Foi avisado que essa água pode ocasionar um retorno de água pluvial para dentro da obra da Câmara
- Foi enviada a foto abaixo para o eng. Marcel:



S.A. engenharia

ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561
e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br

CREA:110.820-3

- Fotos da obra:





S.A. engenharia

ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

**AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561
e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br**

CREA:110.820-3





S.A. engenharia

ALEXANDRE MANFRIN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.

**AV. DEP. ORLANDO ZANCANER, 1.205 - CEP 15.801-120
CATANDUVA / SP FONE: (17) 3522-1561
e-mail: saengenharia@saengenharia.com.br**

CREA:110.820-3

