

40º - Relatório de obra

- Dados da obra:
 - Câmara Municipal de Pindorama
 - Endereço – Antônio Gonçalves, nº 138
 - Início da obra – 07/04/2025

Data do relatório – 13/02/2026

- Atividades executadas no período
 - Elétrica
 - Acerto de piso externo para assentamento de piso intertravado
 - Assentamento de piso intertravado
 - Execução de forro de gesso com lã
 - Pintura
 - Forro metálico do beiral externo
 - Limpeza do canteiro de obra
- Observações:
 - Chuvas intensas e interruptas durante 2 semanas consecutivas, dificultando e impossibilitando executar serviços externos.

- Fotos da obra:













